FICHE TECHNIQUE

FOUR À CHARIOT ROTATIF GAZ OU FIOUL (hauteur + 100 mm)





ou



FIOUL



À la moindre odeur suspecte de gaz, couper immediatement l'alimentation gaz et appeler votre technicien.

FICHE TECHNIQUE: réf FNG-G000005 FR

577, rue Célestin Hennion 59144 Gommegnies Tel: (33) 03 27 28 18 18 Fax: (33) 03 27 49 80 41 http://www.eurofours.com email:infos@eurofours.com

Standard Option



Panneau de commande à gauche

Ferrage de porte à droite



Panneau de commande à droite




Panneau de commande à gauche




Panneau de commande à droite


Ferrage de porte à gauche



Coffret électrique sur le dessus du four




Dimensions (mm)			
Modèle	NG120 - NG144 ①	NG180 ② - NG216 ②	
L1	750	800	
P1	718	748	
H1 Porte ouverte	2670		



Fixez le faisceau électrique sortant du coffret afin qu'il ne touche pas l'isolant du four.

VUE ARRIÈRE / RACCORDEMENTS



1	Raccordement électrique		E
2	Electrovanne eau (Option buée)	Ø 3/4 - 3 bars mini - 5 bars maxi	i
3	Buse évacuation buées	Ø 153mm	ŗ
4	Evacuation trop plein	Ø 1/2	
10	Evacuation des gaz brûlés	● Ø 200mm - ❷ Ø 250mm	,

Dans le cas du coffret électrique à l'arrière du four, la hauteur minimum sous plafond est de 2,60m et l'espace entre l'arrière du four et le mur doit être de 600mm minimum. Dans le cas du coffret électrique au-dessus du four, la hauteur minimum sous plafond est de 2,73m et l'espace entre l'arrière du four et le mur doit être de 100mm minimum. Les fours sont livrés avec :

- * pour les modèles NG90, NG108, NG120 et NG144 :
- 4 buses Ø200, 1 réduction 200-153, 1 modérateur 1 té Ø200 et 1 x(coude 3/4 MF en fonte + siphon Ø1/2 + réduction FF 3/4x1/2).
- * pour les modèles NG 180 et NG216 :
- 2 buses Ø200, 2 buses Ø250, 1 réduction 200-153, 1 modérateur1 té Ø250 et1 x coude 3/4 MF en fonte + siphon Ø1/2 + réduction FF 3/4x1/2.

En cas de fours juxtaposés, il est impératif lors de l'installation de prévoir :

- des sorties de buées indépendantes.
- que le collecteur de buée soit à 1 mètre au dessus des fours et que le tirage soit suffisant.
- ✓ des raccordements indépendants des évacuations de trop plein (systèmes buée).

Si ces conditions ne sont pas respectées, vous pouvez avoir la buée d'un four en fonctionnement qui rentre dans un four voisin, entraînant dans celui-ci une condensation excessive, source de corrosion.

